

проблема с картридером

Послан minus_d - 29.10.2009 12:36

на работе столкнулся с такой проблемой: кто то приобрёл картридеры ACORP CRIP200 W(Ver5), меня попросили поставить.

1комп: Win XP SP2, подключил в юсбишный разъём на материнке перезагрузился. Появилось новое оборудование, поставилось типа. Открываю "мой комп" 4 ярлыка появились и раз через секунду пропали, то один диск появиться то пропадёт, то опять 4, короче светофор. Кликаю диспетчера устройств, там такая же барабашка, то найден новый универсальный том, то хоп всё нормально и опять, пробовал обновить, пишет что всё я поставил новые устройства работай. Открываю и тоже самое повторяется. 2 светодиода на картридере постоянно горят.

2комп: Win XP SP1, мать P5B, подключил, перезагрузился. Найдено новое оборудование, выскакивает ошибка Explorer.exe, ну типа дрова нужны. Сбегал до инета, качнул. Ставлю, пишет типа стот старые дрова убрать, "ага". Перезагружаемся и опять понеслось то есть 4 съёмных диска, то хоп пропали. Но во втором случае отображаются ярлыки как положено, то есть MMC/CF/MemoriStik.

p.s. Пробовал в обоих случаях переткнуть в другие USB порты на материнках эффект тот же. А один раз вообще система не загрузилась, повисла на заставке матери

буду много признателен с ответом!

=====